

Byggverk	Vegreferanse	Kategori / type	Lengde / Antall spenn	Start akse	Slutt akse	Bru over
46-0301 Flesland hurtigbåtkai	L/KV5244 S1D1 m570	Annen byggv.kategori / Mar. konstr.	31.5 / null			

Inspeksjonsrapport

Byggverksmerknad
Flytekai med gangbru

Tiltak

Inspeksjonsplan

Inspeksjonstype	Sist utført	Intervall	Planlagt utført	Tilkomst
Hovedinspeksjon	22.05.2024	3	22.05.2027	

Inspeksjonsdata

Utførelsesansvarlig	Utførelsesdato

Inspeksjonsmerknad
Ingen merknad er angitt

Element	Skade										
C49 - Annen forankring (-) Detaljer:	Skadetype	SG	1. registrert	Skadebeskrivelse	B	T	V	M	Sist oppdatert	Pri	Skadeårsak
	Brudd	2	27.05.2024	2024: Kjettingar som er festa i sjøbotn er godt rusta, og ein ser jamnleg at enkelte av holdepunkta slit seg. Vert reparert fortløpande.			2		27.05.2024	4V	Normal nedbrytning/slitasje
D1 - Plate (hovedbæresystem) (-) Detaljer:	Skadetype	SG	1. registrert	Skadebeskrivelse	B	T	V	M	Sist oppdatert	Pri	Skadeårsak

Byggverk	Vegreferanse	Kategori / type		Lengde / Antall spenn	Start akse		Slutt akse		Bru over			
46-0301 Flesland hurtigbåtkai	L/KV5244 S1D1 m570	Annen byggv.kategori / Mar. konstr.		31.5 / null								
Element		Skade										
D2 - Bjelker (b/H =< 1) (-) Detaljer:		Skadetype	SG	1. registrert	Skadebeskrivelse	B	T	V	M	Sist oppdatert	Pri	Skadeårsak
		SKADE PÅ STÅL	2	27.05.2024	2024: Gangbru har fått fleire følgeskadar etter at forankinga har slitna og kaien har vridd seg. Er lappa på og følges med på.	3		3		27.05.2024	6B	Følgeskade
		 										
		Bilde 22.05.2024, 13 29 32.jpg Bilde 22.05.2024, 13 29 03.jpg										
		27.05.2024 27.05.2024										
		Dato	Felt	Endring							Bruker	
		27.05.2024	Skadegrad	2							MARIUS SEIM BREKKE	
			Prioritet	6B							MARIUS SEIM BREKKE	
			Konsekvens B	3							MARIUS SEIM BREKKE	
			Skadeårsak	Følgeskade							MARIUS SEIM BREKKE	
Skadebeskrivelse	2024: Gangbru har fått fleire følgeskadar etter at forankinga har slitna og kaien har vridd seg. Er lappa på og følges med på.							MARIUS SEIM BREKKE				
Inspeksjon	Hovedinspeksjon 22.05.2024							MARIUS SEIM BREKKE				
	Konsekvens V	3							MARIUS SEIM BREKKE			

Byggverk	Vegreferanse	Kategori / type		Lengde / Antall spenn	Start akse		Slutt akse		Bru over			
46-0301 Flesland hurtigbåtkai	L/KV5244 S1D1 m570	Annen byggv.kategori / Mar. konstr.		31.5 / null								
Element	Skade											
D9 - Annen overbygning (-) Detaljer:	Skadetype	SG	1. registrert	Skadebeskrivelse	B	T	V	M	Sist oppdatert	Pri	Skadeårsak	
	Manglende rengjøring	2	27.05.2024	2024: Manglende vask/vedlikehald av kai og venterom			2		27.05.2024	4V	ANNEN/UKJENT	
												
	Bilde 22.05.2024, 13 37 55.jpg 27.05.2024 Bilde 22.05.2024, 13 37 58.jpg 27.05.2024 Bilde 22.05.2024, 13 36 28.jpg 27.05.2024 Bilde 22.05.2024, 13 36 38.jpg 27.05.2024											
	Dato	Felt	Endring								Bruker	
	27.05.2024	Skadegrad	2								MARIUS SEIM BREKKE	
		Prioritet	4V								MARIUS SEIM BREKKE	
		Skadeårsak	ANNEN/UKJENT								MARIUS SEIM BREKKE	
		Skadebeskrivelse	2024: Manglende vask/vedlikehald av kai og venterom								MARIUS SEIM BREKKE	
		Inspeksjon	Hovedinspeksjon 22.05.2024								MARIUS SEIM BREKKE	
	Konsekvens V	2								MARIUS SEIM BREKKE		

Byggverk	Vegreferanse	Kategori / type		Lengde / Antall spenn	Start akse		Slutt akse		Bru over			
46-0301 Flesland hurtigbåtkai	L/KV5244 S1D1 m570	Annen byggv.kategori / Mar. konstr.		31.5 / null								
Element	Skade											
I32 - Fenderverk (-) Detaljer:	Skadetype	SG	1. registrert	Skadebeskrivelse	B	T	V	M	Sist oppdatert	Pri	Skadeårsak	
	SKADE PÅ TRE	2	27.05.2024	2024: Fenderverkbjelke er knekt etter påkøyrsel. Bør skiftast ut.			2		27.05.2024	4V	Påkjørse	
												
	Bilde 22.05.2024, 13 33 21.jpg 27.05.2024											
	Dato	Felt	Endring								Bruker	
	27.05.2024	Skadegrad	2								MARIUS SEIM BREKKE	
		Prioritet	4V								MARIUS SEIM BREKKE	
		Skadeårsak	Påkjørse								MARIUS SEIM BREKKE	
		Skadebeskrivelse	2024: Fenderverkbjelke er knekt etter påkøyrsel. Bør skiftast ut.								MARIUS SEIM BREKKE	
		Inspeksjon	Hovedinspeksjon 22.05.2024								MARIUS SEIM BREKKE	
	Konsekvens V	2								MARIUS SEIM BREKKE		